




如何粘贴VHB

- **清洁,干燥--达到最好粘结效果的前提**
 - IPA/WATER(1:1), 异丙醇是最好的清洁剂
 - 不要用餐巾纸做擦拭材料
 - 必须等待物体表面干燥
- **均匀施压--粘结强度是建立在粘接面积的多少上**
 - 利用刮板或滚轮施压
 - 压力大小为**15PSI**
 - 来回**2—3**次



如何粘贴VHB

粘**结**强度随着时间,温度而变化





如何粘贴VHB

- 在没有达到一定的粘结强度之前,不要承重





制作VHB示范工具

- 材料--方型铝型材
- 方型不锈钢材





如何计算胶带的使用量

■ 基本原则

60CM²胶带=1KG负载

■ 依据实际情况再做调整